

# BOLETÍN TÉCNICO

BT NO. 1044

Rev. 0

## Asunto: Motores Superior en Línea Estilo Intermedio vs. Nuevo Estilo.

El propósito de este boletín técnico es proporcionar a nuestros clientes globales una guía fácil para identificar las diferencias entre el estilo intermedio y el nuevo estilo de motor de la serie 825 en línea. EnDyn ha preparado un cuadro comparativo y referencia gráfica adjunta.

Como siempre, hay excepciones, esta guía permitirá identificar las diferencias típicas entre estos dos modelos de motor, lo cual ayudará a ordenar las piezas de repuesto correctas, juegos "Just-in-Time" (personalizados) para Mantenimientos Mayores, así como los motores de intercambio.

Las diferencias básicas se pueden resumir en los siguientes puntos:

	<u>Nuevo estilo</u>	<u>Estilo intermedio</u>
• Número de serie del motor:	6 dígitos	5 dígitos
• Cabezal/Múltiple de aceite:	diseño 4 tornillos	diseño 2 tornillos
• Diámetro del árbol de levas:	2.250 "	2,125"
• Área de enfriamiento con agua (bloque):	Placa de cubierta maquinada (longitud total bloque)	Cabezal fabricado de tubería

Lista detallada de las diferencias:


• Posición enfriador de Aceite:	Montado en Bloque Inferior (Bajo)	Montado en Bloque de Cilindros (Alto)
• Múltiple de escape:	Salida sencilla	Salida doble
• Ubicación Caja de Termostatos:	Brida salida escape (4)	Frontal Múltiple escape (3)
• Cojinetes Principal/Biela:	Estilo Pestaña	Estilo Pin
• Saltos de agua:	Un salto externo (Cámara a Bloque)	Dos saltos externos (Cámara a Múltiple Escape & Cámara a Bloque)
• Cámaras de Cilindros de Fuerza:	Brida escape taladrada (Paso Interno)	Brida escape no taladrada (paso Ext.)

Si necesita copias adicionales, tiene alguna pregunta, o desea obtener información adicional, póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de EnDyn, con su Distribuidor local de **PowerParts**® o con el Representante de Ventas de Campo de **EnDyn**.

BT No. 1044



## Motor en Línea 825 Estilo Nuevo



Technical Service Dept.  
300 West First  
Alice, Texas 78332 USA  
361.668.8311  
800.723.6396  
fax 361.668.3906